

Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá

Tabuľka č. 9.1

Názov spoločnosti:	TMT Energy, s.r.o.		
Sídlo spoločnosti:	Františkánska 4, 917 01 Trnava		
IČO :	47474238		
Obdobie:	1.1.2017-31.1.2017		
Počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných regulovaným subjektom k 31. decembru daného roka	Objem dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny danej kategórie od 1. januára do 31. decembra daného roka v MWh		
Počet OM "domácnosť":	0	Domácnosti:	
Počet OM "malý podnik":	0	Malý podnik:	
Počet OM "ostatní KO":	22	Ostatní KO:	18 458,367
Počet OM spolu:	22	Spolu:	18 458,367
Vyhotovil/meno:	Ing. Martin Opalék		
Telefón/email:	905300647		
Dátum:	28.2.2018		

Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek.

Úroveň dodržiavania štandardov kvality dodávky elektriny

Tabuľka č. 9.2

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet	Kritérium	Miera závažnosti ŠK	XDO _i
§ 4 ods. 1, písm. a)	DO ₁ C	0	1,00	10	10,00
	DO ₁ D				
§ 4 ods. 1, písm. b)	DO ₂ C	0	1,00	12	12,00
	DO ₂ D				
§ 4 ods. 1, písm. c)	DO ₃ C	0	1,00	15	15,00
	DO ₃ D				
§ 4 ods. 1, písm. d)	DO ₄ C	0	1,00	18	18,00
	DO ₄ D				
§ 4 ods. 1, písm. e)	DO ₅ C	0	1,00	10	10,00
	DO ₅ D				
§ 4 ods. 1, písm. f)	DO ₆ C	0	1,00	15	15,00
	DO ₆ D				
§ 4 ods. 1, písm. g)	DO ₇ C	0	1,00	10	10,00
	DO ₇ D				
§ 4 ods. 1, písm. h)	DO ₈ C	0	1,00	10	10,00
	DO ₈ D				
XDO - celková úroveň dodržiavania ŠK					100,00
Požadovaná hodnota XDO podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.					95,90

Vysvetlivky:

- Údaje sa wpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.
- DO_iC je celkový počet zaznamenaných udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.
- DO_iD je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.

Porovnanie úrovne dodržiavania štandardov kvality XDO

Tabuľka č. 9.3

Rok	Hodnota XDO
t-1	100,00
t-2	

Vysvetlivky:

1. Vpíše sa údaj do podfarbenej bunky.

Počet udalostí, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)

Tabuľka č. 10.8.4

Vznik udalosti v roku t-1 podľa § 5	Počet prípadov nedodržania štandardu kvality v roku t-1 z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)
písm. f), zásah vyššej moci	
písm. g), dohodnutý termín mimo lehoty podľa príslušného štandardu kvality	
písm. h), uvedenie nesprávnych identifikačných údajov v príslušnej zmluve	
písm. i), neposkytnutie súčinnosti dotknutým odberateľom elektriny alebo treťou stranou	

Evidencia uhradených kompenzačných platieb (KP)

Tabuľka č. 11.3.1

Označenie štandardu kvality	Suma KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-2		Celková suma uhradených KP v eurách v roku t-1	
	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.
§ 4 ods. 1 písm. a)							0,00	0,00
§ 4 ods. 1 písm. b)							0,00	0,00
§ 4 ods. 1 písm. c)							0,00	0,00
§ 4 ods. 1 písm. d)							0,00	0,00
§ 4 ods. 1 písm. e)							0,00	0,00
§ 4 ods. 1 písm. f)							0,00	0,00
§ 4 ods. 1 písm. g)							0,00	0,00
§ 4 ods. 1 písm. h)							0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dom. + Mimo dom.		0,00		0,00		0,00		0,00

Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek.

Počet uhradených KP v roku t-1	
Dom.	Mimo dom.
0	0
	0

Evidencia odmietnutých KP

Tabuľka č. 11.3.2

Identifikačné údaje oprávnenej osoby	Číslo OM, na ktoré sa vyplatenie KP vzťahuje	Označenie ŠK, ktorý nebol dodržaný	Výška odmietnutej KP	Dátum doručenia oznámenia o odmietnutí KP, alebo vrátenia KP	Dôvod odmietnutia vyplatenia KP

Poznámka:

Ak je to potrebné, pridajte riadky.

Platěné komenzačné platby v €													
písm. e)		písm. f)		písm. g)		písm. h)		KP Σ		KPC Σ	písm. a)		písm.
Dom	Ndom	Dom	Ndom	Dom	Ndom	Dom	Ndom	Dom	Ndom		Dom	Ndom	Dom
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

		XDO	Počet OM				Dodávka v MWh			
Σ	KPC Σ		Dom	MP	Iní	OM spolu	Dom	MP	Iní	Dod spolu
Ndom										
0	0	100,00	0	0	22	22	0,000	0,000	18 458,367	18 458,367